



## 任务 图纸的打印



1、选择 PDF24 打印机来打印 PDF 文档。将打印机特性中设置为黑白打印。



解决办法是使用打印样式 monochrome.ctb。



						(材料)			(单位名称)		
									(图样名称)		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记			重量	比例	(图样代号)
设计	(签名)	(年月日)	标准化	签名	(年月日)						
审核											
工艺			批准			共 张			第 张		

1： 1 打印的好处是防止尺寸观察时的误判，可以对漏标尺寸进行粗略估计，甚至可以将图形粘贴到工件表面进行配作。